

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №7 с. Патруши
М.В.Смирнова

АКТ № 8
обследования спортивных сооружений на соблюдение норм безопасности

от 02.07.2018 года


Комиссией в составе: заместителя директора по административно-хозяйственной работе Лёвиной Е., Н., председателя профкома Дербышевой Е.С., учителя физкультуры Блиновой А. А. составлен настоящий акт о состоянии безопасности на спортивных и игровых сооружениях на территории школы.


В ходе осмотра установлено:


1. На спортивной и игровой площадках на территории школы №7 имеются: турники, волейбольные стойки, лесенки для лазания (паутинка), бревно гимнастическое, рукоход, змейка.
2. Волейбольные стойки твердо вкопаны в землю, не шатаются.
3. Турники твердо вкопаны в землю, повреждения и смещения не обнаружены.
4. Паутинка – конструкция железная, установлена устойчиво, сварочные швы гладкие, окрашена краской. повреждений не обнаружено.
5. Бревно твердо вкопано в землю, при пробежке по нему бревно не шатается.
6. Металлический рукоход вкопан в землю и залит бетоном, при лазании на нем не шатается.
7. Змейка-конструкция железная, установлена устойчиво, сварочные швы гладкие, окрашена краской. повреждений не обнаружено.

На основании вышеизложенного комиссия пришла к выводу, что спортивные и игровые сооружения на территории школы отвечают требованиям правил безопасности занятий по физической культуре и спорту, пригодны к использованию.

Подписи членов комиссии:







Е.Н. Лёвина

Е.С.Дербышева

А.А.Блинова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Мингалева Валентина Петровна

Действителен с 25.03.2021 по 25.03.2022